


中核人材育成
補助教材用写真集



目次

1. 標準組織の炭素量による違い

| | |
|---------------------|---|
| 1-1 亜共析鋼 (0.1C) 炉冷材 | 1 |
| 1-1-1 光学顕微鏡組織 | |
| 1-1-2 FE-SEM 組織 | |
| 1-2 亜共析鋼 (0.3C) 炉冷材 | 3 |
| 1-2-1 光学顕微鏡組織 | |
| 1-2-2 FE-SEM 組織 | |
| 1-3 亜共析鋼 (0.5C) 炉冷材 | 5 |
| 1-3-1 光学顕微鏡組織 | |
| 1-3-2 FE-SEM 組織 | |
| 1-4 共析鋼 (0.7C) 炉冷材 | 7 |
| 1-4-1 光学顕微鏡組織 | |
| 1-4-2 FE-SEM 組織 | |
| 1-5 過共析鋼 (0.9C) 炉冷材 | 9 |
| 1-5-1 光学顕微鏡組織 | |
| 1-5-2 FE-SEM 組織 | |

2. 異なる冷却速度による組織の違い

| | |
|---------------------|----|
| 2-1 亜共析鋼 (0.3C) 空冷材 | 11 |
| 2-1-1 光学顕微鏡組織 | |
| 2-1-2 FE-SEM 組織 | |
| 2-2 共析鋼 (0.7C) 空冷材 | 13 |
| 2-2-1 光学顕微鏡組織 | |
| 2-2-2 FE-SEM 組織 | |
| 2-3 亜共析鋼 (0.3C) 油冷材 | 15 |
| 2-3-1 光学顕微鏡組織 | |
| 2-3-2 FE-SEM 組織 | |
| 2-4 共析鋼 (0.7C) 油冷材 | 17 |
| 2-4-1 光学顕微鏡組織 | |
| 2-4-2 FE-SEM 組織 | |
| 2-5 亜共析鋼 (0.3C) 水冷材 | 20 |
| 2-5-1 光学顕微鏡組織 | |

| | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|----|
| 2-5-2 | FE-SEM 組織 | |
| 2-6 | 共析鋼 (0.7C) 水冷材 | 22 |
| 2-6-1 | 光学顕微鏡組織 | |
| 2-6-2 | FE-SEM 組織 | |
| 3. 水焼入れした共析鋼の焼もどし組織 | | |
| 3-1 | 共析鋼 (0.7C) 300℃焼もどし材 | 25 |
| 3-1-1 | 光学顕微鏡組織 | |
| 3-1-2 | FE-SEM 組織 | |
| 3-2 | 共析鋼 (0.7C) 600℃焼もどし材 | 27 |
| 3-2-1 | 光学顕微鏡組織 | |
| 3-2-2 | FE-SEM 組織 | |
| 4. 異なる速度で冷却した亜共析鋼と共析鋼の引張試験破面観察 | | |
| 4-1 | 亜共析鋼 (0.3C) の破面 | 29 |
| 4-1-1 | 炉冷材 | |
| 4-1-2 | 空冷材 | |
| 4-1-3 | 油冷材 | |
| 4-1-4 | 水冷材 | |
| 4-2 | 共析鋼 (0.7C) の破面 | 33 |
| 4-2-1 | 炉冷材 | |
| 4-2-2 | 空冷材 | |
| 4-2-3 | 油冷材 | |
| 4-2-4 | 水冷材 | |
| 4-2-5 | 300℃焼もどし材 | |
| 4-2-6 | 600℃焼もどし材 | |
| 5. 機械構造用炭素鋼 (S45C) の熱処理組織 | | |
| 5-1 | 800℃焼入れの熱処理組織 | 41 |
| 5-1-1 | ① 800℃→水冷, 焼戻しなし・外周部 | |
| 5-1-1 | ② 800℃→水冷, 焼戻しなし・中心部 | |
| 5-1-1 | ③ 800℃→水冷, 焼戻し 550℃, 120min・外周部 | |
| 5-1-1 | ④ 800℃→水冷, 焼戻し 550℃, 120min・中心部 | |
| 5-1-2 | ① 800℃→塩浴, 焼戻しなし・外周部 | |
| 5-1-2 | ② 800℃→塩浴, 焼戻しなし・中心部 | |
| 5-1-2 | ③ 800℃→塩浴, 焼戻し 550℃, 120min・外周部 | |

- 5-1-2 ④ 800°C→塩浴, 焼戻し 550°C, 120min・中心部
- 5-1-3 ① 800°C→油冷, 焼戻しなし・外周部
- 5-1-3 ② 800°C→油冷, 焼戻しなし・中心部
- 5-1-3 ③ 800°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 5-1-3 ④ 800°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・中心部

5-2 850°C焼入れの熱処理組織 53

- 5-2-1 ① 850°C→水冷, 焼戻しなし・外周部
- 5-2-1 ② 850°C→水冷, 焼戻しなし・中心部
- 5-2-1 ③ 850°C→水冷, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 5-2-1 ④ 850°C→水冷, 焼戻し 550°C, 120min・中心部
- 5-2-2 ① 850°C→塩浴, 焼戻しなし・外周部
- 5-2-2 ② 850°C→塩浴, 焼戻しなし・中心部
- 5-2-2 ③ 850°C→塩浴, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 5-2-2 ④ 850°C→塩浴, 焼戻し 550°C, 120min・中心部
- 5-2-3 ① 850°C→油冷, 焼戻しなし・外周部
- 5-2-3 ② 850°C→油冷, 焼戻しなし・中心部
- 5-2-3 ③ 850°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 5-2-3 ④ 850°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・中心部

5-3 900°C焼入れの熱処理組織 65

- 5-3-1 ① 900°C→水冷, 焼戻しなし・外周部
- 5-3-1 ② 900°C→水冷, 焼戻しなし・中心部
- 5-3-1 ③ 900°C→水冷, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 5-3-1 ④ 900°C→水冷, 焼戻し 550°C, 120min・中心部
- 5-3-2 ① 900°C→塩浴, 焼戻しなし・外周部
- 5-3-2 ② 900°C→塩浴, 焼戻しなし・中心部
- 5-3-2 ③ 900°C→塩浴, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 5-3-2 ④ 900°C→塩浴, 焼戻し 550°C, 120min・中心部
- 5-3-3 ① 900°C→油冷, 焼戻しなし・外周部
- 5-3-3 ② 900°C→油冷, 焼戻しなし・中心部
- 5-3-3 ③ 900°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 5-3-3 ④ 900°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・中心部

6. 機械構造用合金鋼 (SCM435) の熱処理組織

6-1 800°C焼入れの熱処理組織 77

- 6-1-1 ① 800°C→水冷, 焼戻しなし・外周部
- 6-1-1 ② 800°C→水冷, 焼戻しなし・中心部
- 6-1-2 ① 800°C→塩浴, 焼戻しなし・外周部
- 6-1-2 ② 800°C→塩浴, 焼戻しなし・中心部
- 6-1-3 ① 800°C→油冷, 焼戻しなし・外周部
- 6-1-3 ② 800°C→油冷, 焼戻しなし・中心部
- 6-1-3 ③ 800°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 6-1-3 ④ 800°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・中心部

6-2 850°C焼入れの熱処理組織 85

- 6-2-1 ① 850°C→水冷, 焼戻しなし・外周部
- 6-2-1 ② 850°C→水冷, 焼戻しなし・中心部
- 6-2-1 ③ 850°C→水冷, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 6-2-1 ④ 850°C→水冷, 焼戻し 550°C, 120min・中心部
- 6-2-2 ① 850°C→塩浴, 焼戻しなし・外周部
- 6-2-2 ② 850°C→塩浴, 焼戻しなし・中心部
- 6-2-2 ③ 850°C→塩浴, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 6-2-2 ④ 850°C→塩浴, 焼戻し 550°C, 120min・中心部
- 6-2-3 ① 850°C→油冷, 焼戻しなし・外周部
- 6-2-3 ② 850°C→油冷, 焼戻しなし・中心部
- 6-2-3 ③ 850°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 6-2-3 ④ 850°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・中心部

6-3 900°C焼入れの熱処理組織 97

- 6-3-1 ① 900°C→水冷, 焼戻しなし・外周部
- 6-3-1 ② 900°C→水冷, 焼戻しなし・中心部
- 6-3-2 ① 900°C→塩浴, 焼戻しなし・外周部
- 6-3-2 ② 900°C→塩浴, 焼戻しなし・中心部
- 6-3-3 ① 900°C→油冷, 焼戻しなし・外周部
- 6-3-3 ② 900°C→油冷, 焼戻しなし・中心部
- 6-3-3 ③ 900°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 6-3-3 ④ 900°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・中心部

7. 機械構造用合金鋼 (SNC631) の熱処理組織

7-1 850°C焼入れの熱処理組織 105

- 7-1-1 ① 850°C→水冷, 焼戻しなし・外周部
- 7-1-1 ② 850°C→水冷, 焼戻しなし・中心部
- 7-1-1 ③ 850°C→水冷, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 7-1-1 ④ 850°C→水冷, 焼戻し 550°C, 120min・中心部
- 7-1-2 ① 850°C→塩浴, 焼戻しなし・外周部
- 7-1-2 ② 850°C→塩浴, 焼戻しなし・中心部
- 7-1-2 ③ 850°C→塩浴, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 7-1-2 ④ 850°C→塩浴, 焼戻し 550°C, 120min・中心部
- 7-1-3 ① 850°C→油冷, 焼戻しなし・外周部
- 7-1-3 ② 850°C→油冷, 焼戻しなし・中心部
- 7-1-3 ③ 850°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・外周部
- 7-1-3 ④ 850°C→油冷, 焼戻し 550°C, 120min・中心部

8. 炭素工具鋼 (SK85) の熱処理組織

8-1 800℃焼入れの熱処理組織 117

- 8-1-1 ① 800℃→水冷, 焼戻しなし・外周部
- 8-1-1 ② 800℃→水冷, 焼戻しなし・中心部
- 8-1-1 ③ 800℃→水冷, 焼戻し 200℃, 120min・外周部
- 8-1-1 ④ 800℃→水冷, 焼戻し 200℃, 120min・中心部
- 8-1-2 ① 800℃→塩浴, 焼戻し 200℃, 120min・外周部
- 8-1-2 ② 800℃→塩浴, 焼戻し 200℃, 120min・中心部
- 8-1-3 ① 800℃→油冷, 焼戻し 200℃, 120min・外周部
- 8-1-3 ② 800℃→油冷, 焼戻し 200℃, 120min・中心部

8-2 850℃焼入れの熱処理組織 125

- 8-2-1 ① 850℃→水冷, 焼戻し 200℃, 120min・外周部
- 8-2-1 ② 850℃→水冷, 焼戻し 200℃, 120min・中心部
- 8-2-2 ① 850℃→塩浴, 焼戻し 200℃, 120min・外周部
- 8-2-2 ② 850℃→塩浴, 焼戻し 200℃, 120min・中心部
- 8-2-3 ① 850℃→油冷, 焼戻し 200℃, 120min・外周部
- 8-2-3 ② 850℃→油冷, 焼戻し 200℃, 120min・中心部

8-3 900℃焼入れの熱処理組織 131

- 8-3-1 ① 900℃→水冷, 焼戻し 200℃, 120min・外周部
- 8-3-1 ② 900℃→水冷, 焼戻し 200℃, 120min・中心部
- 8-3-2 ① 900℃→塩浴, 焼戻し 200℃, 120min・外周部
- 8-3-2 ② 900℃→塩浴, 焼戻し 200℃, 120min・中心部
- 8-3-3 ① 900℃→油冷, 焼戻し 200℃, 120min・外周部
- 8-3-3 ② 900℃→油冷, 焼戻し 200℃, 120min・中心部